バス事故事例	
事例3. 右折時に直線車両との側面衝突事故	
発生時刻　天候	午後9時頃　晴れ
道路状況	国道　制限速度60km／h　乾燥路面　事故時の速度20km／h
種別・用途・形状	普通　乗合　リヤーエンジン
事故種類	重傷事故
損害の程度	1名重傷

◎事故の概要

当該バスは、片側2車線の国道を走行し、信号機のある交差点を右折する際、20km／hで進入したところ対向車に気づきブレーキを踏んだが間に合わず相手方のトラックの右側面と当該バスの右前部が接触し、トラックは弾みでガードレールに衝突し、運転手が重傷を負った。
この事故によりトラックの運転手1名が重傷を負った。

【事故の概略図】



事故の推定原因	前方の安全確認不足。
再発防止対策	右折をするときは必ず一時停止をし、安全確認をする。