【緊急告知】⚠

平成30年5月から、
エアバッグのリコール未改修の場合、
車検が通らなくなります!
早急にリコール作業を受けて下さい。

対象車種

タカタ製エアバッグを搭載した

いすゞ	コモ
SUBARU	インプレッサ、レガシィ
ダイハツ	ミラ、ハイゼット など4車種
トヨタ	ヴォクシー、カローラ など24車種
日産	エクストレイル、フーガ など14車種
ビー・エム・ダブリュー	E46、3シリーズ(318i、320i など)11種
ホンダ	フィット、アコード など31車種
マツダ	RX-8、アテンザ など5車種
三菱	ランサー、アイ など4車種

※詳しくは裏面をご覧下さい。

国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

軽自動車検査協会
Light Motor Vehicle Inspection Organization

ISUZU SUBARU DAIHATSU TOYOTA LEXUS
NISSAN BMW HONDA mazda MITSUBISHI MOTORS

そのままお乗りいただくと大変危険です。
一刻も早い改修をお願いします。

―交通事故でエアバックが異常破裂した事例―

写真:エアバックが異常破裂し中部の金属部品が飛び散りバッグの中央部が大きく裂けている状態

1. まず下記の検索システムにて措置対象かどうかご確認下さい。

※まず下記の検索システムにて措置対象かどうかご確認ください。

検索システム　パソコン用URL

リコール情報検索アプリ　検索

https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/recallsearch.html

スマホ・タブレット用アプリ

(注)ビー・エム・ダブリューは対応しておりませんので、下記のホームページより検索して下さい。

2. 未改修車であった場合には、リコール改修を実施してください。ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

●各自動車メーカー問合せ先とホームページURL

メーカー	お問い合わせ先	ウェブサイトURL
いすゞ自動車株式会社	0120-119-113	http://www.isuzu.co.jp/recall/
株式会社SUBARU	0120-412-215	http://recall.subaru.co.jp/lqsb/
ダイハツ工業株式会社	0800-500-0182	https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php
トヨタ自動車株式会社	0800-700-7700	http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search
LEXUS	0800-500-5577	http://lexus.jp/recall/
日産自動車株式会社	0120-941-232	http://www.nissan.co.jp/RECALL/search.html
ビー・エム・ダブリュー株式会社	0120-269-437	http://bmw-japan.jp/after-service/recall_search.html
本田技研工業株式会社	0120-112-010	http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
マツダ株式会社	0120-386-919	http://www2.mazda.co.jp/service/recall/
三菱自動車工業株式会社	0120-324-860	http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/jspforward.do?page=/searchrecallstatus.jsp&prefix=

国土交通省タカタ専用ダイヤル
03-5539-0452

エアバッグリコール特設ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallinfo_000.html