

【緊急告知】

平成30年5月から、
エアバッグのリコール未改修の場合、
車検が通らなくなります！
早急にリコール作業を受けて下さい。

対象車種

タカタ製エアバッグを搭載した

- いすゞ コモ
- SUBARU インプレッサ、レガシィ
- ダイハツ ミラ、ハイゼット など4車種
- トヨタ ヴォクシー、カローラ など24車種
- 日産 エクストレイル、フーガ など14車種
- ビー・エム・ダブリュー E46、3シリーズ(318i、320i など) 11種
- ホンダ フィット、アコード など31車種
- マツダ RX-8、アテンザ など5車種
- 三菱 ランサー、アイ など4車種

※詳しくは裏面をご覧ください。



ISUZU



SUBARU



DAIHATSU



TOYOTA



LEXUS



HONDA



MAZDA

MITSUBISHI MOTORS

そのままお乗りいただくと大変危険です。 一刻も早い改修をお願いします。

—交通事故でエアバックが異常破裂した事例—



写真:エアバックが異常破裂し中部の金属部品が飛び散りバッグの中央部が大きく裂けている状態



1. まず下記の検索システムにて措置対象かどうかご確認下さい。

※まず下記の検索システムにて措置対象かどうかご確認ください。

検索システム パソコン用URL

リコール情報検索アプリ

検索

<https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/recallsearch.html>

スマホ・タブレット用アプリ

「リコール情報検索」アプリの紹介

国産四輪車（乗用車・大型車）と国産二輪車について、車検証のQRコードを読み取ってリコールの対象になっていないか確認できるツールです。







(注)ビー・エム・ダブリューは対応しておりませんので、下記のホームページより検索して下さい。

2. 未改修車であった場合には、リコール改修を実施してください。ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

●各自動車メーカー問合せ先とホームページURL

| メーカー | お問い合わせ先 | ウェブサイトURL |
|-----------------|---------------|---|
| いすゞ自動車株式会社 | 0120-119-113 | http://www.isuzu.co.jp/recall/ |
| 株式会社SUBARU | 0120-412-215 | http://recall.subaru.co.jp/lqsb/ |
| ダイハツ工業株式会社 | 0800-500-0182 | https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php |
| トヨタ自動車株式会社 | 0800-700-7700 | http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search |
| L E X U S | 0800-500-5577 | http://lexus.jp/recall/ |
| 日産自動車株式会社 | 0120-941-232 | http://www.nissan.co.jp/RECALL/search.html |
| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 0120-269-437 | http://bmw-japan.jp/after-service/recall_search.html |
| 本田技研工業株式会社 | 0120-112-010 | http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp |
| マツダ株式会社 | 0120-386-919 | http://www2.mazda.co.jp/service/recall/ |
| 三菱自動車工業株式会社 | 0120-324-860 | http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/jspforward.do?page=/searchrecallstatus.jsp&prefix= |