



令和5年12月14日

北陸信越運輸局

大型車のタイヤ脱落事故発生防止の緊急注意喚起を行います！

本年12月1日に青森県の八戸自動車道で走行中の大型トラックのタイヤが外れ、衝突した男性ら2名が死傷する事故が発生しました。また、その前日には島根県の国道においてタイヤが外れ、歩行者に衝突し重傷を負う事故が発生しています。

北陸信越運輸局では、年末年始の輸送需要の増加及び本格的な降雪期にあたり、タイヤ脱落による事故を未然に防止するため、事業者、ドライバーに対し注意喚起を図ることを目的としたチラシを作成し配布を開始しました。本チラシを活用し、運送事業者への配布、運輸局ホームページ、SNS (X) を通じた注意喚起を実施します。

1. タイヤ脱落事故防止のための注意喚起チラシ別添のとおり

2. 周知方法



- ・ 年末年始の輸送等の安全総点検において、現場訪問を行う事業者に配布
- ・ 北陸自動車道黒埼PAでのドライバーへの配布・呼びかけ
 - ※ 12/14(木) 11:00 から NEXCO 東日本との交通安全活動に活用
- ・ 北陸信越運輸局ホームページ、SNS (X) 等を活用

3. 取組の背景

国土交通省では、大型車の車輪脱落事故防止を目的とした「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン (R5. 10. 1～R6. 2. 29)」を実施中ですが、頻発するタイヤ脱落事故を受け、運輸局独自に取り組むものです。

当局管内（新潟県、長野県、富山県、石川県）はいずれも降雪地域であり、車輪脱落事故は冬用タイヤ等への交換後が大半を占めていることから、事故防止の取り組みが特に求められます。

令和4年度 大型車の車輪脱落事故発生状況



※国土交通省調べ

【お問い合わせ先】

北陸信越運輸局自動車技術安全部 大羽、樋浦



TEL : 025-285-9164

冬用タイヤへの交換後に大型車の車輪脱落事故が多発しています

北陸信越などの降雪地域において大型車の車輪脱落事故が多く発生しています。タイヤ交換時には、部品の錆や汚れをきちんと点検し、増し締めをしっかりと行うなど、適切に取り付けてください。確実な点検・整備で防げる事故があります。

令和4年度 大型車の車輪脱落事故発生状況

※ 国土交通省調べ



防ごう大型車の車輪脱落事故

さびたナットは 清掃・交換

ディスクホイール取付面、ホイールナット当たり面、ハブの取付面、ホイールボルト、ナットの錆びやゴミ、追加塗装などを取り除きます。



錆びたナット裏面
(車輪脱落事故車両調査より)

ナット・ワッシャー隙間に給油

ホイールボルト、ナットのねじ部とナットとワッシャーのすき間にエンジンオイルなど指定の潤滑油を薄く塗布し、回転させて油をなじませてください。



50~100km走行後に しっかり増し締め!

締付け後は初期なじみによってホイールナットの締め付け力が低下。
50~100km走行後を目安に増し締めをしましょう。

