

新運整第581号  
令和6年12月19日

管内旅客自動車運送事業者 各位

北陸信越運輸局新潟運輸支局長  
(公 印 省 略)

### バスの安全運行の徹底について

令和6年12月9日(月)午前9時43分頃、岡山県真庭市の市道において、乗客43名、運転者1名及び添乗員1名を乗せた貸切バスが、雪道でスリップ道路左側の路外に逸脱し横転したことにより、乗客2名が重傷、9名が軽傷となる事故が発生しました。

事故原因は調査中ですが、当該事故は、運行経路であった高速道路が通行止めとなり、運転者は、運行管理者の指示を受けることなく自らの判断で運行経路を変更したことに加え、道を間違えたことで積雪がある狭隘路に入ってしまったことにより発生したものです。

また、令和6年12月9日(月)午後2時00分頃、北海道富良野市の国道において、乗客33名、運転者1名を乗せた貸切バスの左後輪タイヤ2本が脱落する事故が発生しました。

事故原因は調査中ですが、自社において実施したスタッドレスタイヤへの交換作業時にトルクレンチを使用していないこと、一定距離走行後の増し締めを行っていないこと等、不適切な作業が原因であった可能性が考えられます。

年末年始の多客期及び降雪期を迎えるにあたり、下記について徹底するとともに、輸送の安全確保に努めていただくようお願いいたします。

### 記

- (1) 運行指示書と異なる運行を行う場合には、運行管理者の指示に基づいて行うよう指導すること。
- (2) 運行経路の気象情報及び道路規制情報を踏まえ、輸送の安全を確保するための運行可否の決定や運行経路の変更を行うこと。
- (3) スタッドレスタイヤの装着やタイヤチェーンの携行等、冬道走行への備えを万全にすること。
- (4) タイヤの脱落を防止するため、スタッドレスタイヤへ交換する際には、適切な脱着作業及び保守管理を確実に行うこと。
- (5) 乗客にシートベルトの着用を促すとともに、着用状況を確認すること。
- (6) 「令和6年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施について(令和6年11月15日付け新運総第50号)」に基づき、安全総点検を実施すること。