



平成23年 6月21日  
北陸信越運輸局

## 西日本旅客鉄道株式会社に対する警告書の発出について

平成23年6月19日（日）～20日（月）にかけて、西日本旅客鉄道株式会社の特急はくたか号が速度超過をした旨、同社から報告がありました。原因は速度計を交換する際、車輪径の入力を誤ったためと判明しました。

北陸信越運輸局では、これを受け、本日、別紙のとおり警告を行いますのでお知らせします。

なお、これによる負傷者はありませんでした。

**【お問い合わせ先】**

国土交通省 北陸信越運輸局 鉄道部

担当：滝澤・石山

TEL 025-244-6117

別紙

北信鉄技第28号  
北信鉄安第29号  
平成23年6月21日

西日本旅客鉄道株式会社  
安全統括管理者 西川 直輝 殿

国土交通省北陸信越運輸局  
鉄道部長 多田 晴美

#### 鉄道輸送の安全確保について（警告）

鉄道輸送の安全確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、平成23年6月19日から20日にかけて、速度計を交換する際に車輪径の入力を誤ったことから、貴社北陸線において、線区の最高運転速度を11km/h超える141km/hで運転し、また、北越急行(株)ほくほく線内においても、線区の最高速度を7km/h超える167km/hで運転するなどしたことは誠に遺憾である。

については、車両の検修体制を検証するなど、早急に原因の究明を行い、再発防止のために必要な措置を講ずるよう厳重に警告する。

なお、講じた措置等について文書により速やかに報告されたい。