

北技保第317号
令和4年12月8日

一般社団法人北海道バス協会会長 殿

北海道運輸局 自動車技術安全部長 (公印省略)

事業用自動車の安全確保の徹底について

12月8日(木)、北海道旭川市の道央自動車道旭川鷹栖インターチェンジ付近において、大型貸切バスが同インターチェンジの料金所に向かう際に、本線と料金所を結ぶ分岐帯に衝突する事故が発生しました。

事故の詳しい原因は調査中ではありますが、貸切バス事業は新型コロナウイルスの感染拡大により著しく需要が減少し影響を受けてきたところでもあり、年末年始に向けて多くの輸送需要が見込まれることが想定されますので、同種事故の再発を防止するため、運転者に対する指導を徹底し、事業用自動車の安全確保に万全を期するよう貴会傘下会員に対し改めて周知願います。

(参考)

北海道運輸局ホームページ>自動車>自動車の保安>9. 保安関連通達等
<https://www.tb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/hoan/index.html>