

北技保第23号  
令和5年5月8日

一般社団法人北海道バス協会会長 殿

北海道運輸局自動車技術安全部長（公印省略）

### 事業用自動車の安全確保の徹底について

5月5日（金）、北海道空知郡中富良野町の道道851号において、大型貸切バスが乗客32名、ガイド1名の計33名を乗せ運行中、道路外に逸脱する事故が発生し、この事故により乗客23名が病院に搬送されましたが、幸いにも検査の結果、23名全員に負傷がないことが確認されました。

当該事業者から、事故の原因は「バスを左側に寄せすぎた」不適切な運転操作によるものとの報告を受けているところですが、詳しい原因については現在、調査中です。

行楽シーズンに発生した事故でもあり、一歩間違えれば大惨事に繋がることも想定されますので、同種事故の再発を防止するため、運転者に対する指導を徹底し、事業用自動車の安全確保に万全を期するよう貴会傘下会員に対し改めて周知願います。

（参考）

北海道運輸局ホームページ>自動車>自動車の保安>9. 保安関連通達等  
<https://www.tb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/hoan/index.html>