



令和8年6月3日
北海道運輸局
自動車技術安全部技術課

3 機関合同の取締りを実施！！

北海道運輸局は、関係機関と合同で下記のとおり取締りを行いました。

当局は、脱輪事故防止のための大型車のホイール・ナット点検及び不正改造車並びに無車検車排除のための検査、札幌開発建設部は、道路を違法に利用している車両を排除し適正な利用を促進するため、特殊車両（一定の重さ・大きさを超える大型車両）の取締り、札幌道税事務所は、軽油引取税に係る自動車燃料油の路上抜取調査を行いました。

大型車の車輪脱落事故は一步間違えば歩道を通行する歩行者や自転車を巻き込み、死亡に至る事故となります。悲惨な事故をなくすためにも、以下の事故防止対策の積極的な取り組みをお願いします。車輪脱落事故を防ぐために注意すべきポイントは国土交通省ホームページでご覧いただけます。<https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t2/t2-1/>

記

- 1 実施日時 令和8年5月26日（火）13：30～15：20
- 2 実施場所 一般国道230号札幌市豊滝除雪ステーション
- 3 取締結果
 - （1）北海道運輸局（脱輪防止） 検査車両 8台（緩みなし）
（不正軽油） 検査車両 7台（違反なし）
 - （2）札幌開発建設部（特殊車両） 計測車両 1台（違反なし）
 - （3）札幌道税事務所（軽油抜取調査） 調査車両 10台（違反なし）

【札幌開発建設部からのお願い】

特殊車両の運行に携わる方におかれましては、特殊車両通行制度への一層のご理解とご協力をお願いしますとともに、申請手続についてお気軽に申請窓口（札幌開発建設部：011-611-4160）までご相談ください。

※「道路の老朽化対策に向けた大型車両の適正化方針」は国土交通省ホームページでご覧いただけます。https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html

【ホイール・ナット点検、不正改造車等排除に関する問合せ先】

国土交通省 北海道運輸局自動車技術安全部 技術課 柴田、谷原 ☎ 011-290-2753

【特車取締りに関する問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 ☎011-611-0313 ダイヤルイン

【燃料油抜取調査に関する問合せ先】

北海道 札幌道税事務所税務管理部 課税第二課 ☎011-281-7861



だつりん防止!!

SEVERE WARNING! TRUCK TIRE DETACHMENT.

大型車の車輪脱落を防ぐ5つのポイント

1 落とさめための点検整備

事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善の手段です。



2 トルクレンチで適正締め

適正なトルクレンチによる規定トルクの締め付け、タイヤ交換後の増し締めの実施。



3 さびたナットは清掃交換

ディスクホイール取付面、ホイールナット当たり面、ハブの取付面、ホイールボルト、ナットの錆びやゴミ、追加塗装を取り除きます。



4 ナット・ワッシャーの隙間に給脂

ホイールボルト、ナットのネジ部とナット、ワッシャーの隙間にエンジンオイルなど指定の潤滑油を薄く塗布し、回転させて油をなじませてください。



5 一日一度は緩みの点検

運行前に特に脱落が多い左後輪を中心にボルト、ナットを目で見て手で触るなどして点検します。



ホイールナットの締め付け方法や注意点は裏面をチェック!



詳しい情報は日本自動車工業会ホームページへ
https://www.jama.or.jp/operation/truck-bus/wheel_fall_off/

