



仮囲いの設置に伴う駐車スペースの減少に対して以下の対策を講じます。

- ① 庁舎周りの囲いにより駐車時の旋回が困難となるため区画線を 80cm ほどコース出口側に動かします。
- ② 新たに駐車区画を 12 台分設けます。
- ③ 検査コースの待機レーンを短くしたため、コース名・番号を新たに記載します。 ※いずれも工事終了後に復旧します。