

事業者の氏名又は名称 及び住所	プツマイスタージャパン株式会社（東京都千代田区）
不正な二次架装を行っ た自動車の台数	78両
主な不正な二次架装の 概要	アウトリガーを車検後に取付けた
不正な二次架装を行っ た自動車の改修状況	24両（平成27年3月31日現在）
経緯	<p>調査実施日 平成18年 2月 6日</p> <p>調査報告の指示 平成18年 6月26日</p> <p>報告の受理 平成18年 7月19日</p> <p>警告書交付（支局長） 平成18年 8月 4日</p>