
事故事例10(一般乗用)交差点で出会い頭に二輪車と衝突

曜日・時間・天候	5月9日(月)・12時00分・晴
場所	一般道 制限速度 40km/h
道路の状況	乾燥 幅員(車道)7メートル
運転者	年齢55歳 運転歴2年3月
乗務開始~事故発	8 0 k m
生の乗務距離	
損害	死亡1名

事故概要

当該タクシー運転者は、6 時 5 0 分に運行管理者の点呼を受け 7 時 0 0 分に出庫し、1 1 回目の営業後、空車にて駅待機場所へ戻る途中信号機のない交差点にさしかかったところ、左方より原動機付自転車が進入してきたため、危険を感じ事故を回避すべく右にハンドルを切りながら急ブレーキを掛けたが間に合わず、当該車両の右側フロント部に衝突したもの。



種	別・形	状	小型・箱型	
乗	車定	員	6名	
当日	寺の乗車ノ	人員	1名	

推定原因

事故の要因

事故再発防止対策

