

平成26年2月23日

報道関係各位

関東運輸局

## 東日本旅客鉄道株式会社に対する警告文書の手交について

平成26年2月23日に東日本旅客鉄道株式会社京浜東北線・川崎駅構内で発生した列車脱線事故に関し、関東運輸局鉄道部長（富田<sup>とみた</sup>一之<sup>かつし</sup>）から東日本旅客鉄道株式会社安全統括管理者（柳下<sup>やぎした</sup>尚道<sup>なおみち</sup>）あて警告文書を以下のとおり手交しましたのでお知らせいたします。

### 1. 手交日時

平成26年2月23日（日） 14時00分

### 2. 手交場所

関東運輸局 鉄道部

住所：横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第二合同庁舎17階

[担当者]

関東運輸局鉄道部

安全指導課 兵動、竹村 TEL：045-211-7240

[配布先]

国土交通省記者クラブ

横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ



関鉄安第356号

関鉄一第222号

平成26年2月23日

東日本旅客鉄道株式会社

安全統括管理者 柳下尚道 殿

関東運輸局

鉄道部長 富田 一



鉄道の安全の確保について（警告）

鉄道の安全確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、本日、京浜東北線川崎駅構内において、工事に伴う作業に起因して、回送列車と保守用車両が衝突したことにより列車が脱線し、長時間の輸送障害を発生させ、利用者に多大な影響を及ぼしたことは誠に遺憾である。

事故の原因については、現在、運輸安全委員会において調査中であるが、貴社においても、同種事故の再発を防止するため、工事の施工管理等を検証し、必要な措置を講ずるよう警告する。

なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。

平成26年2月23日  
関東運輸局 鉄道部

1. 事業者名 東日本旅客鉄道株式会社
2. 事故等種類 列車脱線事故
3. 発生日時 平成26年2月23日 1時11分頃 天候：晴れ  
及び天候
4. 発生場所 京浜東北線 川崎駅構内
5. 列車 桜木町駅発 蒲田駅行（回送列車）回第2402A列車  
（10両編成）
6. 死傷者数 負傷2名（運転士及び車掌）

7. 概要

京浜東北線川崎駅構内において、桜木町駅発 蒲田駅行き回第2402A列車が、工事用車両（軌陸車）と衝突し、1両目及び2両目が脱線し、1両目が横転した。

8. 付記

当該列車は回送列車であり、運転士及び車掌が乗車していた。