


車両故障を伴う場合に添付

別表3 車両故障事故報告書添付票

| | | | | |
|----------------------------------|------|--|--|-------|
| 自動車検査証の有効期間 | | 令和〇〇年〇〇月〇〇日まで | | |
| 使用開始後の総走行距離 | | 新車時からの総走行距離を記載 987,654 km | | |
| 最近における大規模な改造 | 内容 | 当該自動車において大規模な装置の変更や加工等を行っている場合は記載 } } } | | |
| | 施行期日 | | | 年 月 日 |
| | 施行者 | | | |
| 破損又は脱落部品名 | | ホイール (2本) | | |
| 同上部品の名称 | | ホイール | 前 <input type="radio"/> 後 <input checked="" type="radio"/> | |
| | | | 左 <input checked="" type="radio"/> 右 <input type="radio"/> | |
| 当該部品を取付てから事故発生までの走行キロ | | 交換履歴等がない場合は総走行距離を記載 123 km | | |
| 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況 | | △△年△△月△△日 | タイヤ及びホイール交換 | |
| | | □□年□□月□□日 | 3か月点検 3か月点検で確認する装置であれば当該点検を記載し、臨時整備を行ったときは整備内容を記載 | |
| | | 〇〇年〇〇月〇〇日 | 車検 | |
| 破損又は脱落の状況 (略図又は写真) | |  | | |
| 当該部品の製作者 (不明な場合は販売者) の氏名又は名称及び住所 | | 〇〇自動車株式会社 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇-〇 | | |
| 疲労又は急進破壊の別 | | 急進破壊 | | |
| 材質、加工、設計等に対する意見 | | | | |