

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表

令和2年12月25日現在

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況
1	道北バス(株)	末広3条1丁目(下り)	旭川市春光2条9丁目17番10地先	C	安全対策検討中
2	旭川電気軌道(株)	末広3条1丁目(下り)	旭川市春光2条9丁目17番10地先	C	安全対策検討中
3	道北バス(株)	神居2条1丁目(下り)	旭川市神居3条2丁目1番地先	B	安全対策検討中
4	旭川電気軌道(株)	神居2条1丁目(下り)	旭川市神居3条2丁目1番地先	B	安全対策検討中
5	旭川電気軌道(株)	豊岡2条3丁目(上り)	旭川市豊岡2条3丁目421番47地先	C	安全対策検討中
6	旭川電気軌道(株)	東光2条9丁目(上り)	旭川市東光2条9丁目1番7地先	B	安全対策検討中
7	旭川電気軌道(株)	豊岡2条9丁目(上り)	旭川市豊岡2条9丁目14番16地先	C	安全対策検討中
8	旭川電気軌道(株)	豊岡13条5丁目(下り)	旭川市豊岡13条5丁目2番地先	C	安全対策検討中
9	道北バス(株)	神楽岡14条4丁目(上り)	旭川市神楽岡14条4丁目49番地の46地先	C	安全対策検討中
10	旭川電気軌道(株)	神楽岡10条6丁目(下り)	旭川市神楽岡10条7丁目3番109地先	B	安全対策検討中
11	旭川電気軌道(株)	神楽岡10条6丁目(上り)	旭川市神楽岡10条6丁目17番地先	B	安全対策検討中
12	旭川電気軌道(株)	神楽岡12条5丁目(上り)	旭川市神楽岡12条5丁目1番8地先	B	安全対策検討中
13	旭川電気軌道(株)	緑町25丁目(上り)	旭川市緑町25丁目2143番1地先	B	安全対策検討中
14	旭川電気軌道(株)	緑町25丁目(下り)	旭川市緑町25丁目2173番95地先	C	安全対策検討中
15	旭川電気軌道(株)	北邦野草園入口(下り)	旭川市旭岡3丁目3番7地先	B	安全対策検討中
16	旭川電気軌道(株)	旭岡6丁目(上り)	旭川市旭岡6丁目6番2地先	C	安全対策検討中
17	旭川電気軌道(株)	北門21丁目(上り)	旭川市北門21丁目2168番172地先	C	安全対策検討中
18	旭川電気軌道(株)	北門19丁目①	旭川市北門18丁目2154番66地先	B	安全対策検討中
19	旭川電気軌道(株)	北門19丁目②	旭川市錦町19丁目2152番83地先	B	安全対策検討中
20	旭川電気軌道(株)	川端3条4丁目(下り)	旭川市川端4条4丁目5番5地先	C	安全対策検討中
21	旭川電気軌道(株)	春光6条8丁目(上り)	旭川市春光6条8丁目3番17地先	C	安全対策検討中
22	旭川電気軌道(株)	春光6条7丁目(上り)	旭川市春光6条7丁目3番3地先	C	安全対策検討中
23	道北バス(株)	23線8号(上り)	名寄市風連町23線8号地先	C	安全対策検討中
24	道北バス(株)	元町(上り)	上川郡剣淵町4線11号地先	C	安全対策検討中