

管内街頭検査実施状況

(1/2)

	14(年度)	15	16	17	18	19	20	21	22
実 施 回 数	54	86	86	82	81	78	69	66	58
検 査 車 両 数	6,418	13,568	12,830	13,462	12,827	13,359	11,596	11,629	10,505
不 良 車 両 数	454	920	1,049	1,063	1,118	1,029	889	698	628
整備命令件数	135	273	315	113	125	107	115	163	259
不 良 率 (%)	7.1	6.8	8.2	7.9	8.7	7.7	7.7	6.0	6.0
出 動 人 員	1,588	2,526	2,301	2,255	2,319	2,082	1,701	1,630	1,500
(検 査 要 員)	(161)	(302)	(329)	(316)	(340)	(374)	(336)	(301)	(285)

	23(年度)	24	25	26	27	28	29	30	R1
実 施 回 数	75	72	72	58	59	55	57	62	53
検 査 車 両 数	12,317	11,470	11,247	9,201	10,245	8,478	9,354	9,319	8,436
不 良 車 両 数	607	612	596	505	475	388	289	196	140
整備命令件数	233	232	212	107	131	111	107	86	58
不 良 率 (%)	4.9	5.3	5.3	5.5	4.6	4.5	3.0	2.1	1.6
出 動 人 員	1,781	1,665	1,700	1,331	1,389	1,224	1,258	1,348	1,216
(検 査 要 員)	(352)	(346)	(331)	(262)	(266)	(243)	(234)	(231)	(209)

(注)(検査要員)は出動人員の内数である。※北陸信越運輸局 自動車技術安全部

	R2(年度)	R3	R4	R5
実 施 回 数	20	14	32	54
検 査 車 両 数	3,219	1,215	3,804	7,106
不 良 車 両 数	87	33	81	72
整備命令件数	21	6	47	70
不 良 率 (%)	2.7	2.7	2.1	1.0
出 動 人 員	473	212	595	992
(検 査 要 員)	(86)	(48)	(145)	(193)

(注)(検査要員)は出動人員の内数である。※北陸信越運輸局 自動車技術安全部