

3.11 東日本大震災当日の国管理道路（都内23区）の交通状況及び応急復旧上の支障

- 公共交通機関の運休や高速道路点検に伴う車両規制などで国道に大渋滞が発生するとともに、徒歩で帰宅する歩行者が多数発生。その結果、道路施設被災状況点検に時間を要した（目標：3時間以内→今回約13時間<4.3倍>）
- 点検状況の報告手段（携帯電話）が不通。公衆電話や点検者が出張所に出向き報告するなど、被災状況が災害対策支部（事務所）まで届くのに時間を要し、応急復旧計画作成及び作業着手に支障

項目	状況
<p>■渋滞状況、帰宅困難者の歩行状況</p>	<p>都内(23区内)の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国道1号(大手町～飯倉) <ul style="list-style-type: none"> 22:50 歩行者(上下)多数、地下鉄開通に伴い解消の方向。車道(上下)大渋滞。 26:50 歩行者(上下)まばら。車道(上下)大渋滞。 ・国道15号(日本橋～新橋) <ul style="list-style-type: none"> 23:50 歩行者(上下)多数、地下鉄開通に伴い解消の方向。車道(上下)大渋滞。 28:25 歩行者(上下)まばら。車道(上下)スムーズ。 ・国道17号(神田～東大前) <ul style="list-style-type: none"> 23:20 歩行者(上下)流れはスムーズ。車道(下)渋滞。 28:20 歩行者(上下)まばら。車道(下)大渋滞、(上)スムーズ。 ・国道20号(半蔵門～四ツ谷) <ul style="list-style-type: none"> 22:30 歩行者(下)流れはスムーズ。車道(上下)大渋滞。 26:55 歩行者(上下)まばら。車道(上下)大渋滞。 ・国道246号(赤坂見附～青山1) <ul style="list-style-type: none"> 24:20 歩行者(下)多数、(上)少数。車道(上下)大渋滞。 26:50 歩行者(上下)まばら。車道(上下)大渋滞。 ・国道254号(春日町～大塚3) <ul style="list-style-type: none"> 24:00 歩行者(下)多数も流れはスムーズ、(上)少数。車道(下)大渋滞、(上)渋滞。 27:55 歩行者(上下)まばら。車道(下)大渋滞。
<p>■管理道路施設の点検進捗</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・交通機関が止まったため道路に車両があふれ、一部事務所では車による点検が困難な状態であった(1時間当たり点検距離:200mなど)。 ・代替として自転車によるパトロールを実施したが、点検に長時間を要した。 点検開始:発災直後(3月11日15時頃)、点検完了(3月12日4時頃) 約13時間
<p>■情報伝達・共有状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・初動時は外部との電話連絡がほとんど繋がらない。固定電話、携帯電話とも通信不能。 (道路施設点検時連絡手段:Ku-SAT(国土交通省携帯通信機器)公衆電話など)