タクシー事故事例	
事例4．自転車の飛び出し衝突事故	
発生時刻　天候	午後17時頃　　晴れ
道路状況	都道府県道　　制限速度40km／h　　乾燥路面　　事故時の速度40km／h
種別・用途・形状	小型　　乗用　　箱型
事故種類	重傷事故
損害の程度	1名重傷

◎事故の概要

当該タクシーは、片側1車線の都道府県道を時速40km／hで走行していたところ、自動車の流れにのった反対車線の車の間から自転車を運転する70代の女性がセンターラインを越えて飛び出してきた。タクシーは突然飛び出してきた自転車をよけきれず当該タクシーの左前部に衝突した。
この事故により、自転車の女性1名が重傷を負った。

【事故の概略図】



事故の推定原因	前方不注意。
再発防止対策	対向車線が流れていてもその車間から自転車等の飛び出しがあるかもしれないと危険予知を意識し、安全運転をおこなう。