

## トラック事故事例


### 事例1. 交差点右折時における横断歩道上での自転車との接触事故

発生時刻 天候	午後9時頃 晴れ
道路状況	都道府県道 制限速度60km/h 乾燥路面 事故時の速度25km/h
種別・用途・形状	普通 特種 冷蔵冷凍車
事故種類	死傷事故
損害の程度	1名死亡

#### ◎事故の概要

当該冷蔵冷凍車は、片側2車線の都道府県道を走行し、信号機のある交差点に進入し右折する際、対向車が来ていたため一時停止し、対向車をやり過ごした後に発進したところ、道路右側横断歩道上を横断してきた自転車乗りと衝突、転倒させた。この事故により自転車乗りが死亡した。

#### 【事故の概略図】



事故の推定原因	対向車に気を取られ、右折方向の横断歩道の自転車等の有無の注意が不足していた。
再発防止対策	右左折時における横断歩道付近の状況の確認徹底。 余裕のある運転を心がける。