



活動概要

- 九州運輸局鉄道部は令和2年7月豪雨により被災したくま川鉄道株式会社に対し、被災状況の調査のため7月8日(水)にTEC-FORCEとして鉄道部5名を派遣した。
 - ・調査場所:くま川鉄道株式会社 湯前線 人吉温泉駅、川村駅、球磨川第4橋りょう等
- TEC-FORCEの活動においては、くま川鉄道株式会社の職員と被災状況を確認するとともに、代行輸送や今後の復旧事業における支援ニーズの意見交換等を実施した。

位置図(全体)



位置図(拡大)



被災状況調査

川村駅の調査



川村駅～球磨川第4橋りょうの調査

鉄道事業者との情報交換



球磨川第4橋りょう(人吉温泉駅方)の調査



球磨川第4橋りょう(湯前駅方)の調査



球磨川第4橋りょう(湯前駅方)の調査

ドローンによる球磨川第4橋りょう(湯前駅方)の空撮



ドローンによる川村駅の空撮



川村駅



ドローン操縦

球磨川第4橋りょう(湯前方)

