

# バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表

令和8年3月31日現在

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
1	産交バス（株）	山崎橋（下り）	宇城市豊野町山崎1335先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
2	産交バス（株）	温石病院入口（上り）	下益城郡美里町中小路675先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
3	産交バス（株）	大窪（下り）	下益城郡美里町大窪874先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
4	産交バス（株）	砥用五反田（上り）	下益城郡美里町土喰162先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
5	産交バス（株）	砥用五反田（下り）	下益城郡美里町土喰162先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
6	産交バス（株）	日本合成前（上り）	宇土市築籠町70-1先	B	安全対策実施済 （バス停廃止）	
7	産交バス（株）	日本合成前（下り）	宇土市築籠町70-1先	B	安全対策実施済 （バス停廃止）	
8	九州産交バス（株）	入地町（下り）	宇土市南段原町231先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
9	産交バス（株）	河内中学校前（上り）	熊本市西区河内町船津2470-1先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
10	産交バス（株）	河内中学校前（下り）	熊本市西区河内町船津2470-1先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
11	産交バス（株）	金峰の森みちくさ館（上り）	熊本市西区河内町野出1993先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
12	産交バス（株）	金峰の森みちくさ館（下り）	熊本市西区河内町野出1993先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
13	産交バス（株）	追分（下り）	熊本市西区河内町岳753先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
14	九州産交バス（株）	鹿帰瀬（光の森方面）（下り）	熊本市東区鹿帰瀬町584先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
15	九州産交バス（株）	託麻まちづくりセンター（上り）	熊本市東区長嶺東5丁目28先	A	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
16	九州産交バス（株）	御領（上り）	熊本市東区御領4丁目3先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
17	九州産交バス（株）	警察学校前（託麻原本通り）（下り）	熊本市中央区渡鹿1丁目2先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
18	九州産交バス（株）	南高江（旧道）（上り）	熊本市南区南高江2丁目6先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
19	九州産交バス（株）	南高江（旧道）（下り）	熊本市南区南高江2丁目6先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
20	九州産交バス（株）	託麻原本通り（上り）	熊本市中央区渡鹿2丁目6先	C	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
21	九州産交バス（株）	託麻原本通り（下り）	熊本市中央区渡鹿2丁目6先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
22	九州産交バス（株）	西原郵便局前（上り）	熊本市東区保田窪5丁目7先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
23	九州産交バス（株）	長嶺（下り）	熊本市東区長嶺東7丁目10先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
24	九州産交バス（株）	託麻北小学校前（上り）	熊本市東区上南部3丁目34先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
25	九州産交バス（株）	託麻北小学校前（下り）	熊本市東区上南部3丁目34先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
26	九州産交バス（株）	運動公園入口（上り）	熊本市東区弓削町545-1先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
27	九州産交バス（株）	運動公園入口（下り）	熊本市東区弓削町545-1先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
28	九州産交バス（株）	堀の内（上り）	熊本市南区島町3丁目7-27先	C	安全対策実施済 （バス停廃止）	
29	九州産交バス（株）	島団地（上り）	熊本市南区島町3丁目4-8先	B	安全対策実施済 （バス停廃止）	
30	九州産交バス（株）	上ノ郷町（下り）	熊本市南区上ノ郷2丁目16-1先	C	安全対策実施済 （バス停廃止）	
31	九州産交バス（株）	薄場町（下り）	熊本市南区薄場1丁目8-40先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
32	九州産交バス（株）	土河原（上り）	熊本市南区土河原町86先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
33	九州産交バス（株）	十三（下り）	熊本市南区八分字町272先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
34	九州産交バス（株）	孫代（上り）	熊本市南区孫代町186先	B	安全対策実施済 （現状位置で支障なし）	
35	九州産交バス（株）	宝徳寺（上り）	熊本市南区並建町406-1先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
36	九州産交バス(株)	宝徳寺(下り)	熊本市南区並建町406-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
37	九州産交バス(株)	天明まちづくりセンター(上り)	熊本市南区奥古閑町1899-3先	B	安全対策実施済 (バスの停車位置を調整)	
38	九州産交バス(株)	天明まちづくりセンター(下り)	熊本市南区奥古閑町1899-3先	B	安全対策実施済 (バスの停車位置を調整)	
39	産交バス(株)	南部総合スポーツセンター前(下り)	熊本市南区合志4丁目1先	C	安全対策実施済 (バス停移設)	
40	産交バス(株)	涼松(下り)	宇城市三角町中村32先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
41	産交バス(株)	新地(上り)	宇城市三角町前越2071-2先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
42	産交バス(株)	矢崎(上り)	宇城市三角町郡浦651-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
43	産交バス(株)	矢崎(下り)	宇城市三角町郡浦651-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
44	産交バス(株)	豊洋園入口(下り)	宇城市三角町里浦2852-6先	C	安全対策実施済 (現状位置で支障なし)	
45	産交バス(株)	松寿園前(上り)	宇城市不知火町永尾786-2先	B	安全対策実施済 (現状位置で支障なし)	
46	産交バス(株)	松寿園前(下り)	宇城市不知火町永尾786-2先	B	安全対策実施済 (現状位置で支障なし)	
47	産交バス(株)	金桁(上り)	宇城市三角町中村295-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
48	産交バス(株)	金桁(下り)	宇城市三角町中村295-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
49	産交バス(株)	三角駅通り(上り)	宇城市三角町三角浦1160-45先	C	安全対策実施済 (バスの停車位置を調整)	
50	産交バス(株)	三角駅通り(下り)	宇城市三角町三角浦1160-45先	C	安全対策実施済 (バスの停車位置を調整)	
51	産交バス(株)	三角小学校下(上り)	宇城市三角町三角浦333-5先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
52	産交バス(株)	三角小学校下(下り)	宇城市三角町三角浦333-5先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
53	産交バス(株)	運動公園前(下り)	球磨郡球磨村渡1426先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
54	産交バス(株)	舟戸(上り)	球磨郡球磨村渡2034-2先	A	安全対策実施済 (バス停移設)	
55	産交バス(株)	舟戸(下り)	球磨郡球磨村渡2034-2先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
56	産交バス(株)	上新町(上り)	人吉市上新町384先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
57	産交バス(株)	中松馬場(上り)	球磨郡相良村川辺1855先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
58	産交バス(株)	下川辺(上り)	球磨郡相良村川辺2655-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
59	産交バス(株)	下川辺(下り)	球磨郡相良村川辺2655-1先	A	安全対策実施済 (バス停移設)	
60	産交バス(株)	にしき園前(上り)	球磨郡錦町木上西2255-7先	A	安全対策実施済 (バス停移設)	
61	産交バス(株)	高原記念碑前(上り)	球磨郡錦町木上西2256-7先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
62	産交バス(株)	高原記念碑前(下り)	球磨郡錦町木上西2256-7先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
63	産交バス(株)	辰口(上り)	球磨郡錦町木上東2006-3先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
64	産交バス(株)	辰口(下り)	球磨郡錦町木上東2006-3先	A	安全対策実施済 (バス停移設)	
65	産交バス(株)	深田(上り)	球磨郡あさぎり町深田西943-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
66	産交バス(株)	深田(下り)	球磨郡あさぎり町深田西943-1先	C	安全対策実施済 (バス停移設)	
67	産交バス(株)	吉井(上り)	球磨郡あさぎり町免田東1974-6先	B	安全対策検討中	
68	産交バス(株)	竜堀(上り)	球磨郡錦町一武2195-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
69	産交バス(株)	竜堀(下り)	球磨郡錦町一武2195-1先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
70	産交バス(株)	日進町(上り)	水俣市幸町2-15先	C	安全対策実施済 (バス停移設)	

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
71	産交バス(株)	町原(上り)	韃北郡津奈木町小津奈木45-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
72	産交バス(株)	町原(下り)	韃北郡津奈木町小津奈木45-1先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
73	産交バス(株)	伊坂(上り)	菊池市旭志伊坂220先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
74	産交バス(株)	伊坂(下り)	菊池市旭志伊坂220先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
75	産交バス(株)	東引水(上り)	菊池郡大津町引水689-7先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
76	産交バス(株)	鹿本町老人ホーム(上り)	山鹿市鹿本町来民1103-2先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
77	産交バス(株)	鹿本町老人ホーム(下り)	山鹿市鹿本町来民1103-2先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
78	産交バス(株)	片川瀬(上り)	菊池市旭志尾足316先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
79	産交バス(株)	片川瀬(下り)	菊池市旭志尾足316先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
80	産交バス(株)	吹田第二(上り)	菊池郡大津町吹田1262-61先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
81	産交バス(株)	高橋(上り)	山鹿市鹿本町高橋45-2先	B	安全対策実施済(バスの停車位置を調整)	
82	産交バス(株)	高橋(下り)	山鹿市鹿本町高橋45-2先	B	安全対策実施済(バスの停車位置を調整)	
83	産交バス(株)	一寸榎(上り)	菊池市稗方493-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
84	産交バス(株)	一寸榎(下り)	菊池市稗方493-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
85	産交バス(株)	下小ヶ原(上り)	菊池市旭志川辺689先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
86	産交バス(株)	今村前(上り)	菊池郡大津町杉水1351先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
87	産交バス(株)	今村前(下り)	菊池郡大津町杉水1351先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
88	産交バス(株)	森(下り)	菊池郡大津町森192先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
89	産交バス(株)	下貫(下り)	上天草市龍ヶ岳町高戸5577先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
90	産交バス(株)	下貫(上り)	上天草市龍ヶ岳町高戸5577先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
91	産交バス(株)	新休(下り)	天草市本町新休340-2先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
92	産交バス(株)	山口(上り)	天草市本渡町本渡972-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
93	産交バス(株)	山口(下り)	天草市本渡町本渡972-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
94	産交バス(株)	宮の前(本町)(上り)	天草市本町新休683先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
95	産交バス(株)	宮の前(本町)(下り)	天草市本町新休683先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
96	産交バス(株)	下田大橋(下り)	天草市天草町下田北1830先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
97	産交バス(株)	十三仏(上り)	天草市天草町高浜北1433先	C	安全対策実施済(バス停廃止)	
98	産交バス(株)	十三仏(下り)	天草市天草町高浜北1433先	C	安全対策実施済(バス停廃止)	
99	産交バス(株)	大江(下り)	天草市天草町大江7222先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
100	産交バス(株)	大江(上り)	天草市天草町大江7222先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
101	産交バス(株)	松崎(上り)	天草市河浦町宮野河内1085先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
102	産交バス(株)	松崎(下り)	天草市河浦町宮野河内1085先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
103	産交バス(株)	大多尾(上り)	天草市新和町大多尾2810-3先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
104	産交バス(株)	大多尾(下り)	天草市新和町大多尾2810-3先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
105	産交バス(株)	石橋(上り)	天草市新和町小宮地9042先	C	安全対策実施済(バス停移設)	

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
106	産交バス(株)	石橋(下り)	天草市新和町小宮地9042先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
107	産交バス(株)	五和小中学校前(上り)	天草市五和町御領9628-102先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
108	産交バス(株)	五和小中学校前(下り)	天草市五和町御領9628-102先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
109	産交バス(株)	城木場(上り)	天草市五和町城河原1丁目173-2先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
110	産交バス(株)	城木場(下り)	天草市五和町城河原1丁目173-2先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
111	産交バス(株)	城河原郵便局前(下り)	天草市五和町城河原1丁目17-2先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
112	産交バス(株)	坂瀬川郵便局前(上り)	天草郡苓北町坂瀬川1-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
113	産交バス(株)	坂瀬川宮の前(下り)	天草郡苓北町坂瀬川2696先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
114	産交バス(株)	坂瀬川宮の前(上り)	天草郡苓北町坂瀬川2696先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
115	産交バス(株)	紺屋町(下り)	天草郡苓北町志岐123-7先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
116	産交バス(株)	紺屋町(上り)	天草郡苓北町志岐123-7先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
117	産交バス(株)	二江児童館前(下り)	天草市五和町二江1368-10先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
118	産交バス(株)	城(上り)	天草市五和町鬼池2010先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
119	産交バス(株)	丸尾ヶ丘(上り)	天草市本渡町本戸馬場836-4先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
120	産交バス(株)	丸尾ヶ丘(下り)	天草市本渡町本戸馬場837-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
121	産交バス(株)	運動公園前(下り)	上天草市松島町会津7915-6先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
122	産交バス(株)	姫石神社前(上り)	上天草市姫戸町姫浦2514先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
123	産交バス(株)	姫石神社前(下り)	上天草市姫戸町姫浦2514先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
124	産交バス(株)	南竹崎(上り)	宇城市松橋町竹崎1909先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
125	産交バス(株)	赤松トンネル(下り)	八代市二見赤松町1541-7先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
126	産交バス(株)	松の原(上り)	八代市泉町下岳1252先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
127	産交バス(株)	古屋敷(上り)	八代市泉町下岳1572-2先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
128	産交バス(株)	宮の崎(下り)	八代市泉町下岳1687先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
129	産交バス(株)	下里(下り)	八代市二見本町1052先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
130	産交バス(株)	千反(下り)	八代市鏡町内田854-1先	B	安全対策実施済(バス停廃止)	
131	産交バス(株)	馬場(上り)	阿蘇郡南小国町赤馬場3220-3先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
132	産交バス(株)	馬場(下り)	阿蘇郡南小国町赤馬場3220-3先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
133	産交バス(株)	千金甲橋(下り)	熊本市西区小島下町2002先	C	安全対策実施済(バス停移設)	
134	産交バス(株)	高野(上り)	玉名郡和水町高野1710-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
135	産交バス(株)	高野(下り)	玉名郡和水町高野1710-1先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
136	産交バス(株)	宮坂(上り)	熊本市西区河内町河内2250先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
137	産交バス(株)	宮坂(下り)	熊本市西区河内町河内2250先	B	安全対策実施済(バス停移設)	
138	産交バス(株)	平原(下り)	熊本市北区植木町平原167先	A	安全対策実施済(バス停移設)	
139	産交バス(株)	部田見四つ角(上り)	玉名市天水町部田見1621先	B	安全対策実施済(バス停廃止)	
140	産交バス(株)	部田見四つ角(下り)	玉名市天水町部田見1621先	B	安全対策実施済(バス停廃止)	

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
141	産交バス（株）	小天宮の前（上り）	玉名市天水町新町6669先	A	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
142	産交バス（株）	小天宮の前（下り）	玉名市天水町新町6669先	A	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
143	産交バス（株）	桜山町四丁目（下り）	荒尾市桜山町4丁目2-24先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
144	産交バス（株）	荒尾郵便局（上り）	荒尾市大正町2丁目1-11先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
145	産交バス（株）	赤田公園前（下り）	荒尾市野原985-40先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
146	産交バス（株）	上小田（下り）	玉名市上小田1533-2先	B	安全対策検討中	
147	産交バス（株）	平小城（上り）	山鹿市平山5338先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
148	産交バス（株）	平小城（下り）	山鹿市平山5338先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
149	産交バス（株）	片諏訪（下り）	玉名市伊倉133先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
150	産交バス（株）	境木（上り）	熊本市北区植木町鈴麦253-5先	A	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
151	産交バス（株）	境木（下り）	熊本市北区植木町鈴麦253-5先	A	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
152	産交バス（株）	裁判所前（上り）	阿蘇市一の宮町宮地2471-20先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
153	産交バス（株）	裁判所前（下り）	阿蘇市一の宮町宮地2471-20先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
154	産交バス（株）	阿蘇下町（下り）	阿蘇市内牧402先	A	安全対策実施済 （バス停移設）	
155	産交バス（株）	阿蘇新町（上り）	阿蘇市内牧48先	B	安全対策実施済 （バス停廃止）	
156	産交バス（株）	阿蘇新町（下り）	阿蘇市内牧48先	B	安全対策実施済 （バス停廃止）	
157	熊本電気鉄道（株）	新地（上り）	熊本市北区清水新地2丁目18-25先	B	安全対策実施済 （バスの停車位置を調整）	
158	熊本電気鉄道（株）	榎木小入口（下り）	熊本市北区榎木4丁目1-3先	B	安全対策実施済 （信号機設置）	
159	熊本電気鉄道（株）	岩倉台入口（出口）	熊本市北区清水岩倉2丁目24-28先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
160	熊本電気鉄道（株）	岩倉台北	熊本市北区清水岩倉3丁目19-19先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
161	熊本電気鉄道（株）	寺の下（上り）	熊本市北区梶尾町923-10先	B	安全対策実施済 （ポール設置）	
162	熊本電気鉄道（株）	南陽台入口（上り）	熊本市北区梶尾町1107-3先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
163	熊本電気鉄道（株）	南陽台入口（下り）	熊本市北区梶尾町1107-3先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
164	熊本電気鉄道（株）	南陽台（上り）	熊本市北区梶尾町1107-26先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
165	熊本電気鉄道（株）	七城温泉前（下り）	菊池市七城町林原951-2先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
166	熊本バス（株）	木原不動前（下り）	熊本市南区富合町木原2074先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
167	熊本バス（株）	府領（上り）	上益城郡甲佐町府領1008-5先	C	安全対策検討中	
168	熊本バス（株）	府領（下り）	上益城郡甲佐町府領1008-5先	C	安全対策検討中	
169	熊本バス（株）	陣（下り）	上益城郡御船町陣1289先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
170	熊本バス（株）	間島橋（上り）	熊本市東区秋津町秋田1437先	C	安全対策実施済 （現状位置で支障なし）	
171	熊本バス（株）	東禅寺（下り）	上益城郡御船町辺田見946-1先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
172	熊本バス（株）	原入口	上益城郡山都町金内718南東方	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
173	熊本バス（株）	杉木（上り）	上益城郡山都町杉木466-1先	B	安全対策実施済 （バス停移設）	
174	熊本バス（株）	家族旅行村東入口（下り）	下益城郡美里町畝野2508先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	
175	熊本バス（株）	家族旅行村東入口（上り）	下益城郡美里町畝野2508先	C	安全対策実施済 （バス停移設）	

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
176	熊本バス（株）	西寒野（下り）	上益城郡甲佐町西寒野152-1先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
177	熊本バス（株）	西寒野（上り）	上益城郡甲佐町西寒野152-1先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
178	熊本バス（株）	本町（下り）	上益城郡甲佐町岩下129先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
179	熊本バス（株）	三箇入口（下り）	上益城郡甲佐町津志田3105-1先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
180	熊本バス（株）	三箇入口（上り）	上益城郡甲佐町津志田3105-1先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
181	熊本バス（株）	下東上野（下り）	上益城郡御船町東上野735先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
182	熊本バス（株）	下東上野（上り）	上益城郡御船町東上野735先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
183	熊本バス（株）	吹野（下り）	上益城郡御船町吹野3739先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
184	熊本都市バス（株）	上の原団地前（上り）	熊本市西区花園3丁目3-2先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
185	熊本都市バス（株）	上の原団地前（下り）	熊本市西区花園3丁目3-2先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
186	熊本都市バス（株）	京町柳川（上熊本駅方面）	熊本市中央区京町2丁目10-11先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
187	熊本都市バス（株）	花園校前（下り）	熊本市西区花園6丁目8-41先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
188	熊本都市バス（株）	花園校前（上り）	熊本市西区花園6丁目9-15先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
189	熊本都市バス（株）	花園（下り）	熊本市西区花園7丁目8-7先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
190	熊本都市バス（株）	明午橋（下り）	熊本市中央区南千反畑町13-1先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
191	熊本都市バス（株）	小峯営業所（東稜高校入口・上り）	熊本市東区新外4丁目8-24先	B	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	
192	熊本都市バス（株）	小峯営業所（東稜高校入口・下り）	熊本市東区新外4丁目8-24先	B	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	
193	熊本都市バス（株）	北水前寺（昭和町方面）	熊本市中央区水前寺4丁目1-2先	C	安全対策検討中	
194	熊本都市バス（株）	長溝団地入口（上り）	熊本市中央区出水7丁目17-15先	B	安全対策検討中	
195	熊本都市バス（株）	長溝団地入口（下り）	熊本市中央区出水7丁目21-3先	C	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	
196	熊本都市バス（株）	南灰塚（上り）	熊本市東区尾ノ上2丁目14-13先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
197	熊本都市バス（株）	南灰塚（下り）	熊本市東区尾ノ上3丁目11-9先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
198	熊本都市バス（株）	渡瀬（下り）	熊本市中央区水前寺3丁目42-10先	B	安全対策検討中	
199	熊本都市バス（株）	渡瀬（上り）	熊本市中央区水前寺3丁目43-21先	B	安全対策検討中	
200	熊本都市バス（株）	小峯三丁目（上り）	熊本市東区小峯3丁目2-67先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
201	熊本都市バス（株）	水前寺グランド通り（下り）	熊本市中央区水前寺5丁目4-22先	B	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	
202	熊本都市バス（株）	東稜高校前（上り）	熊本市東区山ノ神2丁目12-14先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
203	熊本都市バス（株）	東出水（下り）	熊本市中央区上水前寺2丁目23-20先	C	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	
204	熊本都市バス（株）	若葉小学校前（上り）	熊本市東区若葉4丁目13-9先	B	安全対策検討中	
205	熊本都市バス（株）	荒尾団地前	熊本市西区島崎7丁目12-1先	B	安全対策実施済（バス停移設）	
206	熊本都市バス（株）	筒口（下り）	熊本市中央区横手1丁目5-24先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
207	熊本都市バス（株）	岳林寺	熊本市西区島崎5丁目38-38先	C	安全対策実施済（バス停移設）	
208	熊本都市バス（株）	島団地（西部車庫方面）	熊本市南区島町2丁目16-8先	C	安全対策実施済（バス停廃止）	
209	熊本都市バス（株）	城西校前（下り）	熊本市西区島崎3丁目12-60先	C	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	
210	熊本都市バス（株）	田迎新道（上り）	熊本市南区田迎6丁目4-1先	C	安全対策実施済（バスの停車位置を調整）	

番号	バス事業者名	バス停留所名	所在地	判定結果	安全対策実施状況	備考
211	天草市（有）川端屋運送	棒の鶴	天草市新和町小宮地 1564-1	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
212	天草市（有）川端屋運送	浦ノ迫	天草市新和町大多尾 4573-2	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
213	天草市（有）川端屋運送	木場	天草市新和町小宮地 4791-1	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
214	宇土市（有）中川タクシー	馬門橋	宇土市網津町2267 番地先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
215	宇土市（有）中川タクシー	網津眼鏡橋	宇土市網津町2174 番地先	B	安全対策実施済 (バス停移設)	
216	宇土市（宇城タクシー（有））	布古閑区公民館	宇土市岩古曾町1943- 3番地先	B	安全対策実施済 (バスの停車位置を調整)	

〈安全対策を講ずるべきバス停数の推移〉

令和2年12月25日現在 Aランク停留所28件 Bランク停留所140件 Cランク停留所48件 合計216件

令和3年 8月31日現在 Aランク停留所14件 Bランク停留所 62件 Cランク停留所25件 合計101件

令和3年11月30日現在 Aランク停留所11件 Bランク停留所 55件 Cランク停留所21件 合計 87件

令和4年 2月28日現在 Aランク停留所11件 Bランク停留所 52件 Cランク停留所21件 合計 84件

令和4年 5月31日現在 Aランク停留所 9件 Bランク停留所 41件 Cランク停留所19件 合計 69件

令和4年 8月31日現在 Aランク停留所 7件 Bランク停留所 35件 Cランク停留所18件 合計 60件

令和5年 2月28日現在 Aランク停留所 6件 Bランク停留所 25件 Cランク停留所16件 合計 47件

令和5年 4月17日現在 Aランク停留所 6件 Bランク停留所 25件 Cランク停留所14件 合計 45件

令和5年 8月31日現在 Aランク停留所 4件 Bランク停留所 24件 Cランク停留所 13件 合計 41件

令和7年 1月31日現在 Aランク停留所 1件 Bランク停留所 13件 Cランク停留所 5件 合計 19件

令和8年 3月31日現在 Aランク停留所 0件 Bランク停留所 6件 Cランク停留所 3件 合計 9件

〈安全対策実施済のバス停数〉

令和3年 8月31日現在 Aランク停留所14件 Bランク停留所 78件 Cランク停留所23件 合計115件

令和3年11月30日現在 Aランク停留所17件 Bランク停留所 85件 Cランク停留所27件 合計129件

令和4年 2月28日現在 Aランク停留所17件 Bランク停留所 88件 Cランク停留所27件 合計132件

令和4年 5月31日現在 Aランク停留所19件 Bランク停留所 97件 Cランク停留所31件 合計147件

令和4年 8月31日現在 Aランク停留所21件 Bランク停留所105件 Cランク停留所33件 合計156件

令和5年 2月28日現在 Aランク停留所22件 Bランク停留所113件 Cランク停留所34件 合計169件

令和5年 4月17日現在 Aランク停留所22件 Bランク停留所113件 Cランク停留所36件 合計171件

令和5年 8月31日現在 Aランク停留所24件 Bランク停留所114件 Cランク停留所37件 合計175件

令和7年 1月31日現在 Aランク停留所27件 Bランク停留所125件 Cランク停留所45件 合計197件

令和8年 3月31日現在 Aランク停留所28件 Bランク停留所132件 Cランク停留所47件 合計207件