

踏切道の整備状況 令和5年3月31日現在

(単位：箇所)

| 項目 \ 年度 | | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 |
|---------|--------|----|---|---|---|---|
| 立体交差 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構造改良 | 拡幅 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 舗装 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 保安整備 | 4 → 1種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1種化) | 3 → 1種 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

踏切支障報知装置の設置状況 令和5年3月31日現在

(単位：箇所)

| 項目 \ 事業者 | | 四国旅客 鉄道(株) | 高松琴平 電気鉄道(株) | 伊予鉄道(株) | とさでん 交通(株) | 土佐くろしお 鉄道(株) | 計 |
|----------|--|---------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|-------|
| 手動 | | 860 | 95 | 44 | 2 | 2 | 1,003 |
| 自動・併用 | | 84 | 27 | 31 | 0 | 0 | 142 |
| 計 | | 944 | 122 | 75 | 2 | 2 | 1,145 |