


脱落箇所

n=33

脱落箇所の 約93%が
左後輪




- 左後
- 左後前
- 左後後
- 右後
- 右後後
- 確認中

車輪脱落車両の経年

n=33

事故車両の約 63%が
経年 6~10年の車両



- ~ 5年
- 6~10年
- 11~15年
- 16年 ~
- 不明