

山運整第431号の2
令和7年3月27日

管内旅客自動車運送事業者 殿

東北運輸局山形運輸支局長
(公印省略)

バスの安全運行の徹底について

標記について、自動車技術安全部長より別紙のとおり通知がありましたので、輸送の安全確保に努めていただくようお願いします。

東自保第105号
令和7年3月24日

山形運輸支局長 殿

自動車技術安全部長
(公印省略)

バスの安全運行の徹底について

令和7年3月22日(土)午後8時40分頃、三重県南牟婁郡御浜町の国道において、乗客21名、運転者1名及び交替運転者1名を乗せた高速乗合バスが、直線道路のセンターラインを越え、道路外に逸脱し防風林に衝突したことにより、運転者1名が死亡、乗客1名が重傷、15名が軽傷となる事故が発生しました。

事故原因は調査中ですが、当該事故現場にはブレーキ痕がなかったことから、運転者の体調不良等の原因が疑われています。

つきましては、推定原因を防ぎ、被害を低減するための注意点を下記のとおりまとめましたので、管内関係事業者にも周知徹底するとともに、輸送の安全確保に努めて頂くようお願いいたします。

記

1. 運行管理業務を再確認し、確実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項を適切に実施すること。
 - (1) 運行管理者は、運転者の健康状態の確認を含め、点呼を確実に実施すること。
 - (2) 運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者の指示を仰ぐこと。
 - (3) 運行管理者は、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況を把握し、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。
 - (4) 自動車運送事業者は、運転者が自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努めること。
2. 運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施すること。
3. 乗客にシートベルトの着用を促すとともに、着用状況を確認すること。